


HOE RAMEN & DEUREN OPMETEN



De beste opmeting gebeurt langs de buitenkant van het gebouw.

Men meet de dagmaat & telt hier 20mm bij langst links, rechts & bovenkant

